





- stolarka okienna w części historycznej budynku koloru perłowego
- w części historycznej budynku tynk ciepłochronny bez izolacji termicznej
- w pozostałych częściach budynku izolacja termiczna ścian z wełny mineralnej





 tynk ciepłochronny grubowarstwowy biały
struktura: tynk strukturalny
farba elewacyjna kolor: 9071 z palety Exclusiv


 tynk ciepłochronny grubowarstwowy biały
struktura: baranek
farba elewacyjna kolor: 9078 z palety Exclusiv


 tynk ciepłochronny grubowarstwowy biały
struktura: tynk strukturalny
farba elewacyjna kolor: 9064 z palety Exclusiv

 tynk mineralny cienkowarstwowy biały
struktura: baranek
farba elewacyjna kolor: 9166 z palety Exclusiv

 tynk mineralny cienkowarstwowy biały
struktura: baranek
farba elewacyjna kolor: 9177 z palety Exclusiv

 tynk mineralny grubowarstwowy biały
struktura: tynk strukturalny
farba elewacyjna kolor: 9162 z palety Exclusiv

 tynk mineralny cienkowarstwowy biały
struktura: baranek
farba elewacyjna kolor: 9590 z palety Exclusiv

 ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU ZAKONNYM Kwidzyn ul. Warszawska 39, działka geodezyjna nr 26/19			
INWESTOR: Zgromadzenie Zakonne Sióstr Benedyktynek Misjonarek - Otwock ul. Reymonta 68/70			
ELEWACJA WSCHODNIA		rys. nr Z2	skala 1 : 100
PROJEKTOWAŁA: mgr inż. arch. Adriana Sadowska (ARCHITEKTURA) upr. nr PO/KK/381/2010		marzec 2020 r.	
PROJEKTOWAŁ: inż. Michał Chodorowski (KONSTRUKCJA) upr. nr POM/0116/PWOK/11			