








- stolarka okienna w części historycznej budynku koloru perłowego
- w części historycznej budynku tynk ciepłochronny bez izolacji termicznej
- w pozostałych częściach budynku izolacja termiczna ścian z wełny mineralnej


 tynk ciepłochronny grubowarstwowy biały
 struktura: tynk strukturalny
 farba elewacyjna kolor: 9071 z palety Exclusiv


 tynk ciepłochronny grubowarstwowy biały
 struktura: baranek
 farba elewacyjna kolor: 9078 z palety Exclusiv


 tynk ciepłochronny grubowarstwowy biały
 struktura: tynk strukturalny
 farba elewacyjna kolor: 9064 z palety Exclusiv

 tynk mineralny cienkowarstwowy biały
 struktura: baranek
 farba elewacyjna kolor: 9166 z palety Exclusiv

 tynk mineralny cienkowarstwowy biały
 struktura: baranek
 farba elewacyjna kolor: 9177 z palety Exclusiv

 tynk mineralny grubowarstwowy biały
 struktura: tynk strukturalny
 farba elewacyjna kolor: 9162 z palety Exclusiv

 tynk mineralny cienkowarstwowy biały
 struktura: baranek
 farba elewacyjna kolor: 9590 z palety Exclusiv

			ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU ZAKONNYM Kwidzyn ul. Warszawska 39, działka geodezyjna nr 26/19	
INWESTOR:			Zgromadzenie Zakonne Sióstr Benedyktynek Misjonarek - Otwock ul. Reymonta 68/70	
ELEWACJA ZACHODNIA			rys. nr Z4	skala 1 : 100
PROJEKTOWAŁA: (ARCHITEKTURA)			mgr inż. arch. Adriana Sadowska upr. nr. PO/KK/381/2010	
PROJEKTOWAŁ: (KONSTRUKCJA)			inż. Michał Chodorowski upr. nr. POM/0116/PWOK/11	
			marzec 2020 r.	